

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Уярскому и Партизанскому районам**

663920, г. Уяр, ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77; onduyar@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 144/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Партизанская общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору А.В. Кудрявцева от 20.09.2016 г. № 144, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 октября 2016 года по 25 октября 2016 года, заместителем главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору Лапо А.В., в присутствии И.о. директора КГБОУ «Партизанская общеобразовательная школа» Целлер Елена Николаевна, проведена плановая проверка объекта защиты – здания школы по адресу: Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Советская, 68А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
144/1/1	Не представлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) на деревянные строительные конструкции (стропил и обрешетки) чердачного помещения здания столовой второй степени огнестойкости;	В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.08.2017

144/1/2	Высота последней ступени лестничного марша в лестничной клетке на втором этаже школы составляет 29см;	<p>В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.</p> <p>В соответствии с пунктом 4.4.2 СП 1.13130 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.</p> <p>6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.</p>	01.08.2017
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2	СП 1.13130 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы».		
3	Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).		
4	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель главного государственного инспектора
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору Лапо А.В.**

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 25 » октября 2016 г.

Копия предписания вручена:



(подпись)



(подпись)

И.о.директора школы Целлер Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » октября 2016 г.

Телефон доверия
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19